DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Blokken 43
3460 Birkerød
tlf.: 45 80 31 33

**Driftskontrol**
**Drikkevandskontrol, afgang fra vandværket**

**Vellerup Sommerby Vandværk**
**Birkebækvej 1**
**4050 Skibby**

Analyserapport nr. 20261110/005
10. november 2026


Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

| DIREKTE UNDERSØGELSE | | |
|---|---|---|
| Temperatur | 10,4 | °C |
| Lugt* | Ingen lugt | |
| Smag* | Normal | |
| Farve* | Ingen | |
| Udseende* | Klar | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prøvedato: | 2026-11-10 Kl. 07:59 | Prøvematrice: | Drikkevand |
| Prøvested: | Afgang, værk Birkebækvej 1 Vellerup Sommerby | Prøvetype: | Udskylningsprøve |
| Prøvetager: | Laboratoriet | Prøvemetode: | DS/ISO5667-5:2006 |

| FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE | | | RESULTAT | Vandkvalitetskrav[1)] | METODE | $U_{rel}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | | pH | 7,4 | 7 - 8,5 | DS/EN ISO 10523:2012 | |
| Ledningsevne | | mS/m | 54,9 | 250 | DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C) | 15 % |
| Ilt | $O_2$ | mg/l | 8,5 | | DS/ISO 17289:2014 | 5 % |
| Ammonium | $NH_4^+$ | mg/l | 0,014 | 0,05 | ISO 7150/2:1984 | 15 % |
| Nitrit | $NO_2^-$ | mg/l | 0,017 ! | 0,01 | DS/EN 26777:2003 | 6 % |

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 1272 af 31/10/2025

Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. $U_{rel}$ og $S_r$:Måleusikkerhed (se BEK nr 1275 af 31/10/2025)

Morten Due, *civ. ing*